



Országgyűlési képviselő

Iromány száma: **T/10710/268.**

Benyújtás dátuma: **2020-06-10 20:25**

Parlex azonosító: **1C090E880001**

Címzett: **Kövér László, az Országgyűlés elnöke**

Benyújtó: **Szabó Szabolcs (független)**

Jogsabályi hivatkozás: **Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ¹**

Törvényjavaslat címe: **Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről**

A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: **Gazdasági bizottság**

Módosító javaslat ²

Módosítópont sorszáma: **1.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 32. Alcím**

Módosítás jellege: **kiegészítés**

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTERIUM

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

32 Közlekedési ágazati programok

¹ Ráckevei-Soroksári Duna-ág (RSD) medrének kotrása és a kapcsolódó beruházások elvégzése 25 000,0 /+25 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: **2.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **1. melléklet XLVII. Fejezet 1. Cím 3. Alcím**

Módosítás jellege: **elhagyás**

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP

1 Központi kezelésű előirányzatok

[3 **Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése]** **[25 000,0]** /-25 000,0 m. kiadás/

¹ A HHSZ 91. § (4) bekezdése alapján a központi költségvetés és a költségvetési fejezetek bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító javaslat kivételével – kizárólag a költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság nyújthat be módosító javaslatot.

² A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként kezelendők.

Indokolás

Tömeges halpusztulás, habzó víz és bűz – ez jellemzi a Ráckevei-Soroksári Duna-ág (RSD) csepeli és soroksári szakaszát. A probléma hosszú évek óta ismert: ha esik az eső, akkor a szennyvíztisztító telepre beérkező, hirtelen megnövekedett mennyiségű szennyvíz-csapadékvíz keverékekkel nem tudnak mit kezdeni, így az tisztítás nélkül ömlik bele a Népjóléti árokba, onnan pedig az RSD-be. Alapvető gond, hogy az RSD nagyon eliszapolódott, a víz szinte folyamatosan áll, ráadásul a Dél-pesti Szennyvíztisztítóból kifolyó ún. „tisztított víz” is ebbe a majdnem állóvízbe ömlik bele. Az elmúlt években a forráshiány miatt a problémahalmaz kis részét sikerült csak megoldani. Ahhoz, hogy a változás elinduljon, az RSD medrét ki kellene kotorni, mert az elmúlt évtizedek alatt óriási mennyiségű szennyezett iszap rakódott le, főleg az RSD felső szakaszán. A helyzet annyira súlyos, hogy az RSD-ben lévő Molnár-szigetet keletről megkerülő ág már vészesen eliszapolódott, azon már szinte gyalog át lehet kelni. Azt a szakaszt sürgősen ki kell kotorni, valamint a sziget déli csúcsánál az RSD-be ömlő Gyáli-patak torkolati részét meanderezővé kellene alakítani (vagyis nagy kanyarokat kell kiépíteni), hogy a patak ott rakja le a hordalékát, még mielőtt az a RSD-be kerül. Mivel a probléma összetett így a fővárosnak és az államnak fontos szerepe van abban, hogy a Ráckevei-Soroksári Duna-ág kotrásával megkezdődjön a probléma komplex kezelése, és ezzel a lépéssel a folyamatos környezetszennyezést minél hamarabb meg lehessen szüntetni.